


# Technische Information Rundmasche



## Es bedeuten:

- $a$  = Streckgitterdicke
- $b$  = Streckgitterbreite  
(immer parallel zur Maschenlänge)
- $l$  = Streckgitterlänge
- $t_1$  = Maschenlänge
- $t_2$  = Maschenbreite
- $w_1$  = Maschenöffnung  
(parallel zur Streckgitterbreite)
- $w_2$  = Maschenöffnung  
(parallel zur Streckgitterlänge)

